

고객사 귀중

VDMK-230002

2025 년 4 월

ViSCO Technologies Corporation

## VTV-9000F (F1)보수 종료 안내

귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

그 동안 애용해 주셨던 VTV-9000F (F1) 의 보수 서비스가 종료되어 하기와 같이 안내 드립니다. 본 제품에 장착된 주요 부품이 생산 중단 등으로 인해 부품 조달이 어려워져 보수 서비스가 불가능한 것으로 판단되었습니다.

아무쪼록 고객님의 양해를 구하는 바입니다.

앞으로도 당사 제품을 많이 애용해 주시기 바랍니다.

— 하 기 —

### 1. 제품

품명: VTV-9000F (F1)

모델: V9KFDPK1-2\*\*

V9KFDPQ1-4\*\*

V9KFDPT1-2\*\*



VTV-9000F (F1)

※모델명으로는 확인이 어려울 경우,시리얼 번호를 확인하시고 당사에 문의 주시기 바랍니다.



2. 구체 일정

보수 종료 : 2025 년 10 월 31 일

3. 후속 기종

후속 기종인 VTV-9000ST (ST8) 에 대한 검토를 부탁 드립니다.

신제품에 대한 의문 사항은 당사 영업부로 문의 주시기 바랍니다.

본건에 대한 의문 사항은 당사 판매 대리점 또는 당사 영업부로 문의해 주시기  
바랍니다.

**ViSCO Technologies Corporation**

20th Floor, New Pier Takeshiba North Tower, 1-11-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo, 105-  
0022

Tel: +81-3-6402-4506 Fax: +81-3-6402-4508 Email: [info@visco-tech.com](mailto:info@visco-tech.com)